

Liste der Änderungen

Version: 6.6.0



TachoScan Control

Liste der Änderungen

© 2002 - 2021 INELO Polska Sp. z o.o. Alle Rechte vorbehalten

Das Kopieren, Einarbeiten von Änderungen, Versenden, öffentliches Wiedergeben und jegliches Nutzen dieser Inhalte bedarf einer schriftlichen Einwilligung des Herausgebers.

Die in dieser Hilfedatei genannten Firmen- und Produktnamen können geschützte Namen oder Warenzeichen anderer Hersteller sein. Der Herausgeber und Verfasser erheben keinen Anspruch darauf.

Es wurde jegliche Sorgfalt verwendet, um diese Hilfedatei perfekt zu gestalten. Trotzdem trägt weder der Herausgeber noch der Verfasser Verantwortung weder für Fehler, Auslassungen oder Schäden, die durch Anwendung der hier enthaltenen Angaben entstehen können. Weder der Herausgeber noch der Verfasser sind haftbar für entgangenen Verdienst oder für jegliche anderen wirtschaftlichen Schäden, die indirekt oder direkt oder auch angeblich durch dieses Dokument verursacht wurden.

Die in dieser Hilfedatei dargestellten Programmfenster können von den echten Programmfenstern hinsichtlich Form und Inhalt abweichen. Dies kann dann vorkommen, wenn die Softwareversion mit der Hilfedatei-Version nicht identisch ist.

Produktion:

INELO Polska Sp. z o.o.

ul. Karpacka 24/U2b
43-300 Bielsko-Biała
POLAND
www.inelo.pl

Änderung der Voreinstellungen

(Menü: *Einstellung* -> *Auswertungseinstellungen* -> *Analyse*)

- Die Option **Verletzung der Zeitraumüberschreitung 6/12x24h zwischen Wochenruhezeiten erzeugen** wurde voreingestellt

Anzeige des Lizenzcodes

(Menü: *Hilfe* -> *Über das Programm*)

- In der Registerkarte *Über das Programm* wurden Informationen über den Lizenzcode hinzugefügt und die Möglichkeit hinzugefügt, ihn zu kopieren

Verletzung der Zeitraumüberschreitung 6/12x24h zwischen Wochenruhezeiten erzeugen

(Menü: *Einstellung* -> *Auswertungseinstellungen* -> *Analyse*)

- Der Option **Verletzung der Zeitraumüberschreitung 6/12x24h zwischen Wochenruhezeiten erzeugen** wurden Unteroptionen hinzugefügt:
 - Verstöße gegen die reduzierte wöchentliche Pausenzeit und die Überschreitung des Zeitraums von 6/12x24h anzeigen
 - 6/12x24h nur zwischen Pausen von mindestens 24h verifizieren
 - 6/12x24h unter Berücksichtigung der angegebenen zu kurzen wöchentlichen Pausen verifizieren

Amtliches Kennzeichen des Fahrzeugs

(Menü: *Fahrzeuge* -> *Einfügen i Bearbeiten*)

- Möglichkeit der Eingabe desselben Kennzeichens für **Fahrzeug**, **Anhänger** und **Sattelanhänger** wurde hinzugefügt

Option zum Speichern der Zeitzone

(Menü: *Kontrolle* -> *Neue Kontrolle*)

- Im Fenster **Neue Kontrolle** wurde die Option zum Speichern der Zeitzone **[Merken]** hinzugefügt. Diese Option ermöglicht die Speicherung der Zeitzone. Wenn diese Option

ausgewählt ist, wird beim Erstellen einer neuen Kontrolle die zuletzt gespeicherte Zeitzone abgefragt

Kombinieren von Daten aus dem Tachographen

(Menü: Daten von digitalen Kontrollgeräten -> Tagesdaten)

- Die Kombination von Ereignissen während des Tages aus zwei verschiedenen Unternehmenskarten wurde eingeführt
- Die Kombination von Ereignissen eines an einem Tag gesperrten Fahrtenschreibers mit zwei verschiedenen Unternehmenskarten und von Ereignissen eines Tages mit zwei verschiedenen Fahrtenschreibern (z. B. im Falle des Austauschs des Fahrtenschreibers gegen einen neuen) wurde eingeführt

Vergleich Wegstrecke zwischen Karte und DTCO

(Menü: Berichte -> Vergleich Wegstrecke zwischen Karte und DTCO)

- Die Registerkarten **Tour** und **GNSS-Lokalisationen** wurden eingerichtet, um die theoretische Route auf der Karte mit der tatsächlichen Route der GNSS-Punkte vergleichen zu können
 - auf der oberen Leiste im Abschnitt **Auswertung der Wegstrecke** wurden die Werte **Wegstrecke** und **Fahrtzeit** für die Route entsprechend den GNSS-Punkten hinzugefügt

Geschwindigkeitsdiagramm

(Menü: Fenster der Ansicht der Daten vom digitalen Fahrtenschreiber / Smarttachografen -> Geschwindigkeitsdiagramm)

- Das Geschwindigkeitsdiagramm **Mileage chart** wurde um eine neue Option ergänzt, mit der die Anzahl der zurückgelegten Kilometer auf der X-Achse angezeigt wird
 - wenn die Option **Mileage chart** aktiviert ist, werden die Optionen **Geschwindigkeitsdiagramm** und **Beschleunigungsdiagramm** automatisch deaktiviert
 - Geschwindigkeiten von 0 km/h werden nicht in die Grafik aufgenommen

DSRC-Modul

(Menü: Modul DSRC)

- Akustische Signale, die über Warnungen informieren, wurden eingeführt
(menu: Einstellung -> Auswertungseinstellungen -> DSRC oraz Modul DSRC -> Ustawienia DSRC)
- Die Option **Wiedergabe der Alertöne** wurde hinzugefügt, mit der Option, die Art des zu ertönenden Alarms auszuwählen

Programmeinstellungen

(Menü: Einstellung -> Programmeinstellungen)

- Die Funktion der Überprüfung von Zeiträumen ohne Aufzeichnungen beim Fahrerkartenauslesen und beim Hochladen von Fahrerkartenwerten wurde wiederhergestellt wurde wiederhergestellt
 - Die Option **Fehlende Daten Fenster nach der Ablesung der Fahrerkarte anzeigen** wurde hinzugefügt

Ändern des Speicherorts der Programmkonfigurationsdateien

- Programmkonfigurationsdateien wurden aus dem Installationsverzeichnis nach %
AllUsersProfile%\INELO\TachoScan Control verschoben



22 113 40 60



bok@inelo.pl



www.inelo.pl